

☐ **Abarth**

- ME17.x

☐ **Alfa**

- MD1CP006 CAT

- ME7.3.1

- ME7.3.H4

- ME7.9.10

- ME9.5.10

- MM8GF

☐ **Aston Martin**

- ME17.8.xx

☐ **Audi - VW**

- Delphi DCM6.2

- EDC17C74

- EDC17CP14

- Marelli IAW 4MV

- Marelli IAW 7GV

- ME7.1

- ME7.1.1

- ME7.5 CAT

- ME9.5 TSFI

- MED17.x CAT - Lambda

- MED7.5.11

- MED9.1.1

- MED9.5.10

- MG1CS001

- MG1CS008

- MG1CS011

- Simos18.1

- Simos3

- Simos7.1

- Simos8.4

☐ BMW

- ME9
- ME9.1 - 9.2
- MEV17
- MEV9.2
- MEVD17.x
- MG1CS003
- MS42
- MS43
- MS45
- MSD80 CAT
- MSD87
- MSS65 CAT
- MSV70 CAT
- MSV90

☐ Buick

- Delco E39

☐ Citroen

- M7.9.5
- Marelli 6LP
- ME7.4.4
- ME7.4.5
- ME7.4.6
- MED17.x
- SID804
- Valeo V46
- Valeo V56.12 (4MB)
- Valoe V56.01 (6.2MB)

☐ Dodge

- ME2.8

☐ Ferrari

- ME7.3.1

Fiat

- EMS221
- GPEC4
- Marelli 10GF
- Marelli 5NF
- Marelli 8F3
- Marelli 9GF
- Marelli MM8GS
- ME7.3H4
- ME7.9.10

Ford

- EEC-V
- EMS210x
- EMS2208
- EMS2212
- EMS22XX
- EMS24xx
- EMS2510
- EMS270x
- ESU412 (Visteon)
- MD1CP006
- MD1CS100 CAT
- ME17.8.x
- ME9
- ME9.0c
- MED17.0.x
- MEDG17
- MG1CS015
- MG1CS016
- MG1CS017
- MM9GF
- SIM210
- SIM22
- SIM28
- Visteon CAT (2mb) Error 2008

☐ **Honda**

- ... Keihin
- ... ME7.9.3
- ... MED17.x

☐ **Hummer**

- ... Delco

☐ **Hyundai - KIA**

- ... CPEG2
- ... Delphi MT38
- ... M7.9.8 Kefico
- ... ME17.9
- ... MED17.9.x
- ... SIM2K
- ... SIM43

☐ **Chevrolet**

- ... Delco E37
- ... Delco E39
- ... Delco E78
- ... Delco E80
- ... Delco E92
- ... Delco E98
- ... MT80
- ... Simtec76

☐ **Chrysler**

- ... ME2.8
- ... Motorola NG3X

☐ **Jeep**

- ... Continental SIM2K
- ... GPEC2
- ... GPEC3-4
- ... ME7.9.3
- ... Motorola NCG5

☐ **Lancia**

- ... ME7.3H4

- ☐ **Land Rover**
 - Denso
 - MED17
- ☐ **MAN**
 - EDC17CV42
 - EDC7C32
- ☐ **Maserati**
 - ME9.1 CAT
- ☐ **Mazda**
 - Denso P5
 - Mitsubishi ECU
- ☐ **Mercedes**
 - EDC17C66
 - ME2.0 - ME2.1
 - ME2.8 - ME2.8.1
 - ME9.7
 - SIM271 DE
 - SIM271 KE
- ☐ **MG**
 - ME17.8.8
 - MED17.8.x
- ☐ **Mini**
 - MED17.x
 - MEV17.2
- ☐ **Mitsubishi**
 - E6T4 (MPC)
 - MR578050
- ☐ **Nissan**
 - Hitachi

☐ Opel

- ... Delco (AC Astra 16 3MB)
- ... Delco E78
- ... Delco E84
- ... Delco E87
- ... Delco Z16XEP
- ... EDC17C69
- ... MD1CS003
- ... ME1.5.5
- ... ME155 (P0136 - P0141)
- ... ME2.8
- ... ME2.8.1
- ... ME7.6.1 CAT
- ... MT35
- ... Simtec75

☐ Peugeot

- ... ME7.4.4
- ... ME7.4.6
- ... ME7.4.6
- ... ME7.4.9
- ... MED17.x
- ... SID804
- ... Valeo V46
- ... Valeo V56.01 (6.2MB)
- ... Valeo V56.12 (4MB)

☐ Porsche

- ... ME7.1.x
- ... MG1CP007
- ... MG1CS008
- ... SDIx

Renault

EDC17CP58

EMS311x

EMS314X

EMS3150

EMS3160

ME17.x.x

Renasis Valeo CAT

Sagem3000

Sirius32

Valeo V50

Saab

Tronic 7 (P0136 - P0140)

Tronic 8 CAT

Seat

Marelli M4X CAT

ME7.5.10

MED7.5.11 (P1070)

- ☐ **Skoda**
 - ME7.1
 - MED9.5.10
 - Simos7.1A (16420)

- ☐ **Smart**
 - EMS3180
 - ME7.7.0 CAT

- ☐ **SSang Yong**
 - SIM2K

- ☐ **Subaru**
 - Denso SH7253x
 - Hitachi

- ☐ **Suzuki**
 - Denso Benzine CAT

- ☐ **Toyota**
 - Denso
 - ME17.9
 - ME7.9.52 CAT

- ☐ **Volkswagen**
 - Delphi DCM6.2
 - ME7.1
 - ME7.1.1
 - ME7.5 CAT
 - ME7.5.10
 - ME9.5 TFSI
 - MED7.5.11 (P1070)
 - MED9.1
 - Simos7.1A (16420)

- ☐ **Volvo**
 - M4.4.1
 - ME7.0 XEP Vatlab
 - MG1CS080
 - Volvo Denso Petrol